

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту безопасности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.



**І Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МОБУ СОШ № 20, г. Таганрог, ул. М. Жукова, 192
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	4	-	К, О, С, Г, У	-	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	4,5	4,5	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4	-	ДП-В	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	3	3	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	17	17	Нет возможности для разворота коляски	К, С, Г	Нет возможности для разворота коляски	Текущий ремонт ТРН
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	4,5,3,17	3,4,5,17	Нет возможности для разворота коляски	К, О, С, Г, У	ликвидация порожка	Текущий ремонт, ТРН

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание:	ДУ	2,3,4,5,6,18	2,3,4,5,6,18	Текущий ремонт, ТРН

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ДУ