

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от «____» _____ 20____



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МОБУ СОШ № 20, г. Таганрог, ул. М. Жукова, 192
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15,16	15,16	Не соответствие ширины дверей, отсутствие поручней, тактильных и визуальных знаков.	К, О	Нет возможностей для замены дверей на двери соответствующей ширины. Установление поручней, тактильных и визуальных знаков.	ТРН Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	15	15	Не соответствие ширины дверей, отсутствие поручней, тактильных и визуальных знаков.	К, О	Нет возможностей для замены дверей на двери соответствующей ширины. Установление поручней, тактильных и визуальных знаков.	ТРН Текущий ремонт

