

Приложение 6



к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от «20» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МОБУ СОШ № 20, г. Таганрог, ул. М. Жукова, 192
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3,17,5	3,17,5	Нет информационного стенда	К, О,С, Г, У	Установка информационного стенда	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	3	3	Отсутствует домофон	С	Установка домофона	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	3,17	3,17	-	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	16,17	16,17	Нет информационного стенда	К, О,С, Г, У	Установка информационного стенда, установка домофона,	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте:	ДУ	16,17,3,5	16,17,3,5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ